

OTTŮV PAVILON

čp. 74

FOTODOKUMENTACE 1999-2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Sídlo: Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka

IČ: 29164940

DIČ: CZ29164940

Registrace: Krajský soud v Plzni, spisová značka: O 244

Den zápisu: 6. února 2013

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2843394396/0800

telefon: +420 720 993 208

email: info@laznekyselka.org

www: <http://www.laznekyselka.org/>

Facebook: <http://www.laznekyselka.org/z-facebooku/>

Předmět podnikání: – záchrana, obnova a následná ochrana, údržba a zvelebování areálu bývalých lázní Kyselka v obci Kyselka;
– rozvoj kulturních a společenských aktivit v areálu bývalých lázní Kyselka i v obci Kyselka;
– bezplatná přednášková a lektorská činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví, historie stáčení minerálních vod, historie lázeňství, jakož i v oblasti historie oblasti Doupovské hory;
– v části areálu bývalých lázní Kyselka zřízení ubytovacího a stravovacího zařízení za účelem zvýšení atraktivity areálu bývalých Lázní Kyselka coby destinace cestovního ruchu a následně přenechání těchto zařízení do dočasného úplatného užívání jiným subjektům.

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Zakladatel společnosti: Karlovarské minerální vody, a. s.
Obec Kyselka
RIS Revitalizační investiční společnost s.r.o.
Statutární město Karlovy Vary
Vladimír Lažanský

Správní rada: Vladimír Lažanský, předseda správní rady
Rudolf Heinrich Theodor Mattoni, člen správní rady
Alessandro Pasquale, člen správní rady

Statutární orgán – ředitel: Miroslav Perout

Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Zicha, předseda dozorčí rady
Petr Kulháněk, člen dozorčí rady
Martin Leskovjan, člen dozorčí rady

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Objekt čp. 74 je situován ve strmé stráni nad centrem lázeňského areálu. Volně stojící objekt sestává z několika částí – pavilonu Ottova pramene, plnírny Ottova pramene, kolonády, lázeňského domu a horní dojezdové stanice pozemní lanové dráhy. Dne 23. srpna 1852 přijel z Karlových Varů do Kyselky řecký král Otta I. Na počest jeho návštěvy bylo hlavní zřídlo v Kyselce nazváno, se souhlasem panovníka, jeho jménem „pramen krále Otty“.

Nenáročný lázeňský provoz začal u zdejšího pramene už v letech 1792-1793. V roce 1853 byla podle projektu architekta Grubera slavnostně otevřena stavba nové dřevěné kolonády Ottova pramene. V roce 1862 byl vedle ní postaven nový lázeňský dům. V letech 1897-1898 byla postavena podle projektu vídeňského architekta Karla Häybecka nová kolonáda a pavilón Ottova pramene, roku 1910 rozšířená o novou plnírnu. K provozní manipulaci byla zřízena vedle starého lázeňského domu pozemní lanovka. Lázeňský dům byl přestavěn a upraven v duchu nové kolonády. Celý prostor u pavilonu byl nákladně upraven s vodopádem spadajícím do údolí k Lázeňské restauraci a Velké kolonádě. V souvislosti s novým jímáním Ottova pramene došlo v roce 1910 k rozšíření pavilonu Ottova pramene a k jižnímu štítu pavilonu byla provedena přístavba stejného architektonického výrazu, jako z druhé strany přilehlá kolonáda. Klasická lázeňská pitná kúra a inhalace probíhaly v objektech Ottova pramene ještě do roku 1992, kdy sem docházely děti z dětské léčebny z údolí k pitné kúře. Po nešťastné privatizaci však zůstaly objekty prázdné a chátraly.

Vlastní **pavilon Ottova pramene** je centrální stavba na čtvercovém půdorysu. Obvodové stěny jsou zděné z plných cihel s použitím pískovcových kvádrů a pískovcových článků. Vstup je umístěn v ose ve sloupovém portiku na půlkruhovém půdorysu. Čtyři mohutné sloupy z načervenalého granitu s toskánskými hlavicemi vynášejí kladí s konzolovou římsou. Portikus je ukončen pískovcovou atikou s pilířky a palmetami. Podlaha nástupního prostoru je mramorová s vloženým písmenem M uprostřed. Obvodový plášť pavilonu je obložen pískovcovými kvádry a členěn nárožními toskánskými pilastry. Profilovaná korunní konzolová římsa s kladím, nese nad pilastry triglyfy s kapkami a letopočty. Nad římsou vystupuje v nároží dvojice pylonů, které nesou na spodní sokolové části kruhový terčík s iniciálou M. Zastřešení pavilonu tvoří mohutná, dvouetážová helmice, polygonální bāň, prolomená ve své spodní části širokými půlkruhovými výsečemi oken, původně s vitrážovými výplněmi. Dřevěná konstrukce bāně byla původně kryta bohatě dekorovaným měděným plechem. Do objektu se vstupovalo dvoukřídlymi prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem a bohatou kovotepeckou výzdobou. Obdélný vstup byl zabezpečen dřevěnými dveřnicemi. Interiér byl náročně dekorován umělým mramorem (stucco lustro) v barvě červené, světlé (bílé), okrové a šedé.

Vpravo (jižně) od pavilonu se nachází přízemní objekt **plnírny Ottova pramene**. Celé křídlo je pojednáno obdobně, jako kolonáda. Halový prostor je prosvětlen dvěma velkými okenními otvory se šesti křídly. Obvodový plášť je omítaný s mělkou rustikou naznačující obdobný systém kvádrování, jako obvodového pláště pavilonu. Tomu odpovídá i barevnost omítky v tónu jemného okru dle pískovce na užitého na pavilonu. Okna jsou rámována toskánskými pilastry s triglyfem v kladí. Profilovaná korunní římsa vynáší prolamovanou atiku tesanou

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014

z pískovce s dekorativními sloupky. Střecha je plochá, tvořená dřevěnou konstrukcí položenou na tvrdém stropu, střešní plášť je tvořen dřevěným bedněním s lepenkovou krytinou. Vstup do interiéru plnírny se otevírá z boční strany pavilonu po předsazeném schodišti. Stěny byly členěny sdruženými pilastry s korintskými hlavicemi, provedenými ze sádky a kazetovými výplněmi s kartušemi.

Z levé (severní) strany navazuje na pavilon původní **kolonáda Ottova pramene**. Přízemní stavba na obdélném půdorysu je prosvětlena pěti velkými okny se šesti křídly. Obvodový plášť je omítaný a členěný v náznaku kvádrování vstupního průčelí pavilonu Ottova pramene. Tomu odpovídá i barevnost omítky v tónu jemného okru v nápodobě pískovce. Sokl zdíva je obložen žulovými deskami. Okna jsou rámována toskánskými pilastry s triglyfem v kladí. Profilovaná korunní římsa vynáší prolamovanou atiku tesanou z pískovce s dekorativními sloupky. Střední osa je zdůrazněna mohutným pískovcovým, dvouetážovým štítem s plastickým erbem Heinricha Mattoniho, s nápisovou deskou a okřídleným Géníem. Střecha je plochá spádovaná směrem za objekt. Obvodové stěny jsou zděné z plných cihel. V pravé (jižní) části sálu je zvýšené pódium, vybudované dodatečně při rekonstrukci objektu na kino. Levá (severní) štítová stěna byla v této době přezděna s vložením promítací kabiny. V zadní stěně je dále umístěn vstup za objekt kolonády s úzkým komunikačním prostorem vysekaným ve skále.

Vlevo se na objekt kolonády napojuje obytný, původně **Lázeňský dům**. Jednopatrový objekt s mansardovým obytným podkrovím, postavený na téměř čtvercovém půdorysu, vystupuje půdorysně před kolonádu. Zastřešen je mansardovou valbovou střechou, prosvětlenou sedlovými vikýřky. Obvodové zdivo je vyzděno ze smíšeného zdiva, v zadní části u skály má stěna výraznou eskarpu a je zde patrné armování nároží pomocí žulových kvádrů. Fasáda je členěna mělkou rustikou v barvě okru, sokl je obložen žulovými deskami. Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa, přerušovaná parapety oken. Profilovaná korunní římsa nese drobné konzolky. Střecha byla původně kryta měděných plechem. Vnitřní dispozice objektu je trojtraktová se střední užší chodbou.

Na severní štítovou stěnu Lázeňského domu se napojuje vlevo přízemní přístavba. Jedná se o **horní dojezdovou stanici pozemní lanové dráhy**. Oproti Lázeňskému domu ustupuje v půdorysném napojení na objekt kolonády. Z exteriérové strany je architektonicky řešena stejně jako kolonáda. Fasáda je členěna mělkou rustikou s toskánskými pilastry rámujeícími jednotlivé okenní osy. V boční severní štítové stěně se nacházel otvor pro dojezd vozíků lanové dráhy, který je dnes zazděn a vstup do suterénu. Nad vstupem se zachovala kovová konstrukce prosklené pultové stříšky. Ve svahu od Jindřichova dvora vedla na vrchol výšiny **pozemní lanová dráha**, vyvážející nahoru bedny s prázdnými lahvemi a po jejich naplnění v plnírně Ottova pramene je zase svážela dolů k expedici. Zachovala se část drážního tělesa, zejména mohutné pilíře, které pomáhaly překonat výškové rozdíly terénu. Vrchní část dráhy byla vytesána do skalního výchozu.

Za objektem se nalézají **odvodňovací a jímací chodby a štolý pramene**. Skalní výchoz je zabezpečen betonovou opěrnou stěnou. Stěna chodeb přilehlá ke svahu je tvořena skalním reliéfem opatřeným cementovým kletovaným potěrem a druhá stěna směrem od svahu je

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014


tvořena masivní betonovou plentou. Zastropení je vytvořeno betonovou deskou betonovanou mezi ocelové I nosníky (nebo kolejnice). Pouze v levém konci je štola vytvořena vytesáním celého průřezu ve skále.

Před objektem kolonády a pavilonu Ottova pramene je vytvořena **vyhlídková terasa**. Líc terénního násypu je zpevněn nepravidelnou kamennou rovnaninou, nyní částečně zřícenou. Na okraji terasy je kamenná opěrná stěna s rovným lícem z kyklopského zdiva, na níž je osazena kamenná římsa s balustrádou tvořící zábradlí. Starší balustry jsou provedeny z pískovce, mladší doplňované balustry jsou provedeny z umělého kamene (betonu s výztuží). Schodiště na terasu před pavilonem je přímé z kamenných schodišťových stupňů s kamennou balustrádou. Veřejné osvětlení novodobé.


Pod pavilonem Ottova pramene se nalézá **jeskyně**, kde vyvěrá nestočený Ottův pramen. Čelní stěna je vyzděná z lomového kamene a je otevřená dvojí arkádou na mohutný kamenný sloup s toskánskou hlavicí. Vnitřní prostor je sklenut kamennou valenou klenbou. V zadní části jeskyně je ve skalním výchozu vyveden v železné trubce vývěr Ottova pramene, který spadl do půlkruhové jímky z umělého kamene a odtud samospádem přes několik přepadů vytvářejících vodopády, až k jezírku u Lázeňské restaurace (dnes je pramen užitkově čerpán do plastového kanystru, odkud teče hadicí až k věži Jindřichova dvora). Ve svahu pod terasou u Lázeňského domu se pak nachází ještě drobná **gróta**, nika zaklenutá kamennou valenou klenbou, čelo i zadní stěna vyzděny z lomového kamene v systému kyklopského zdiva. V žulovém klenáku čelní stěny je vytesána dívčí busta. Cesta směrem do údolí je vedena po terénu i rampami nad spadajícím pramenem, líc opěrné stěny je vyzděna z kyklopského zdiva, na mnoha místech se již sesouvá a propadá.

Objekt Ottova pramene čp. 74 sestává z několika částí:

- A – plnárna;
- B – pavilon Ottova pramene;
- C – kolonáda;
- D – lázeňský dům;
- E – horní dojezdová stanice.




OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014








OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014





FOTODOKUMENTACE 1999

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 1999



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 1999

FOTODOKUMENTACE 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnirna

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna



rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnirna

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2004



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2004

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice



rok 2004

FOTODOKUMENTACE 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2006

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2006

FOTODOKUMENTACE 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2007

FOTODOKUMENTACE 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice



rok 2011

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2011

FOTODOKUMENTACE 2012

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene, plnárna, kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2012

FOTODOKUMENTACE 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2013



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2013

FOTODOKUMENTACE 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene a plnárna

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



malovaná figurální vitráž z kopule pramenní síně Ottova pavilonu

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice



rok 2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014


OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene, plnírna, kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene, plnírna, kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014



pavilon Ottova pramene, plnírna, kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014



pavilon Ottova pramene, plnárna, kolonáda, lázeňský dům, horní dojezdová stanice

rok 2014

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014

Dne 6. března 2013 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj provedl "Vklad práva do katastru nemovitostí". Budovy a pozemky areálu bývalých lázní Kyselka v obci Kyselka jsou převedeny na společnost Lázně Kyselka, o.p.s a lze začít s postupnou obnovou. Pro nejbližší dobu je nejdůležitější zajistit, aby se budovy nadále nerozpadly a aby se stabilizoval jejich současný stav a postupně se zastavila postupující degradace objektů. V první řadě jde o záchranné a zabezpečovací práce na všech objektech ve vlastnictví společnosti. Začíná se v první řadě s fyzickou prohlídkou staveb a se seznamováním s podklady, projektovými dokumentacemi, povoleními a nařízeními pracemi.

Zároveň se společnost rozhodla i mimo zajištění havarijního stavu objektů v Kyselce také vrátit život lázeňskému parku a zpřístupnit areál bývalých lázní nejširší veřejnosti. Lázeňský park představuje jedinou zahradnický upravenou plochu v celém areálu a je situován podél silnice od Mattoniho vily, podél jídelny k nově osazené Mattoniho soše. Prostor parku představující parc. čísla 1251/1 a 1251/3. V začátku je celá plocha uklizena, vyčištěna a následně posekána. Současně byl rozebrán nebezpečný rezavý plot z kari sítí podél silnice, dále dřevěný plot u Jindřichova dvora, Švýcarského dvora a Vilemíny. Tím došlo k přirozenému splnutí parku s ostatními stavbami a s okolím obce Kyselka.

Byla taktéž zahájena naléhavá elektrifikace veškerých objektů, v rámci zařízení staveniště a to průzkumem stávajícího kabelového vedení a různých možnostech připojení. Žádost o připojení na ČEZ a.s. byla vyřízena, byla předložena revize zařízení u čp. 28 a také doklad o platbě připojovacího poplatku. Podmínkou připojení budov areálu lázní byla generální výměna rozvaděče společnosti ČEZ umístěného naproti Jindřichovu dvoru.

Začíná zajištění objektu a odstranění havarijního stavu pavilonu Ottova pramene v rámci obnovy, současně s dalšími objekty v areálu bývalých lázní Kyselka. Jedná se o práce:

- výklizy, vyklizení objektu od a zborcených konstrukcí;
- rozebrání zborcených dřevěných konstrukcí krovů a stropů;
- stabilizace výloh a okenních otvorů, ošetření dřevěných kazetových dveří;
- dokumentace, ochrana a uložení cenných historických prvků;
- vyřezání náletových dřevin od paty objektu a okolí objektu;
- odkopání terénu od paty domu, vyčištění kamenného odvodňovacího chodníku;
- odvodnění povrchových vod od základové spáry, odvodňovací strouhy;
- statická výdřeva a podchycení konstrukcí v objektu;
- zajištění původních dřevěných konstrukcí stávajících krovů;
- vyčištění koruny zdiva a nosného zdiva objektu;
- provedení ochranných přístřešků konstrukcí koruny zdiva;
- provedení ochranných přístřešků kamenné sochařské atiky;
- ochranné zakrytí objektu;
- celoplošné vnitřní a venkovní lešení.

OTTŮV PAVILON – FOTODOKUMENTACE 1999-2014

Mimo výše uvedených prací se postupuje v čištění schodiště a balustrády před Ottovou kolonádou. Musí se zabezpečit i pískovcové původní části balustrády. Po důkladném očištění, odhalení a zdokumentování je nutné zadat zpracování řádného restaurátorského průzkumu jako podkladu pro zakonzervování poškozeného pískovce. Pokračuje se v zastavení havarijního stavu pavilonu Ottova pramene. Jedná se hlavně o zabezpečení kamenné atiky, statické zajištění některých prvků, ochranu a překrytí kamenné atiky, odkrývání stávajícího stropního podhledu, dokumentace podhledu, uložení a ochrana dřevěných částí podhledu interiéru, restaurátorská obnova malované figurální vitraje z kopule Ottova pavilonu.

V roce 2014 pokračují práce na záchraně a obnově budov zastavením havarijního stavu pavilonu Ottova pramene současně s dalšími objekty v areálu bývalých lázní Kyselka. Jedná se o práce:

- obnova střešní konstrukce krovu kolonády - zajištění původního krovu, demontáž, ošetření, dokumentace a uložení prvků;
- obnova původního stropu kolonády – zajištění původních prvků, demontáž, ošetření, dokumentace a uložení;
- ošetření původního krovu proti dřevokaznému hmyzu, houbám a hnilobám;
- zajištění (zpevnění) a konsolidace kamenné atiky a kamenného průčelí objektu;
- zajištění (zpevnění) a ošetření štukové výzdoby kupole;
- odvodnění objektu, odvedení srážkových a povrchových vod od základové spáry;
- odvodnění objektu – zprůchodnění původních odvodňovacích šachet;
- zajištění (dokumentace) původních dřevěných konstrukcí stávajících krovů;
- vyčištění koruny zdiva a nosného zdiva objektu;
- provedení ochranných přístřešků konstrukcí koruny zdiva, kamenné sochařské atiky;
- ochranné zakrytí objektu;
- celoplošné vnitřní a venkovní lešení;
- odkopání terénu od paty domu, vyčištění kamenného odvodňovacího chodníku;
- odvodnění povrchových vod od základové spáry.

V rámci obnovy objektu také probíhá nutná dokumentace a pasportizace dílčích řemeslných prvků, ochrana a uložení nalezených a cenných historických prvků a zpracovávání průběžné Nálezové zprávy do Operativní projektové dokumentace.